

Verlegeanleitung

Alu-Alu Thermosystem / Thermoplus-Profil



Magdeburger Str. 16b, 45881 Gelsenkirchen
Tel: 0209 5130 78 30 WhatsApp: 0178 119 98 05
info@stegplattenheld.de | www.stegplattenheld.de



Achtung: Diese Abbildung zeigt nur einen technischen Querschnitt der Profile aber kein vollständig verlegtes Profilsystem

Die Komponenten



Mittelprofil

mit 4 hellgrauen eingezogenen TPR Lippendichtungen und 1 Distanzsteg, für 6, 8, 10, 16, 25, und 32mm Plattenstärke




Randprofil

Mit 2 hellgrauen eingezogenen TPR Lippendichtungen sowie Belüftungsritzen und 2 Distanzstege, für 6, 8, 10, 16, 25, und 32mm Plattenstärke



Edelstahlschrauben Metall 6,3 x 32 mm

sw 3/8", mit Neoprendichtung zur Befestigung des Profil-Oberteiles auf dem Distanzsteg



Klebeband Silber

50 lfm. zum Abkleben der Auflageflächen



Edelstahlschrauben Holz 4,5 x 35 mm

Kreuzschlitzkopf zur Befestigung des Profil-Unterteiles auf Holzkonstruktionen



Kantenverschlussband

selbstklebend, Silber, für 10, 16, 25 mm Plattenstärke, mit und ohne Membrane



Edelstahlschrauben Metall 4,2 x 16 mm

Kreuzschlitzkopf zur Befestigung des Profil-Unterteiles auf Metallkonstruktionen und zur Befestigung des Haltewinkels



Alu-Wandanschlussprofil

pressblank mit Dichtlippe, für flexible Wandanschlüsse von ca. 8–18 Grad Neigung



Alu U-Profil mit und ohne Tropfnase

Zum oberen Verschluss der Offenen Kammern der Stegplatten (auch in Weiß und Anthrazit erhältlich)




Alu-U-Profil 16 mm

310ml Kartusche zum abdichten und kleben, kunststoffverträglich



Abschluss- und Haltewinkel

Alu pressblank mit Sollbruchstellen für alle Stegplattenstärken (auch in Weiß und Anthrazit erhältlich)



Alu-Zierklemmdeckel

Weiß oder Anthrazit pulverbeschichtet, oder Silber eloxiert für alle Profile mit Alu-Oberteil

*Abbildungen können sich aufgrund des technischen Fortschritts ändern! Technische Änderungen vorbehalten!

Voraussetzungen/Materialbedarf

Lagerung



Nicht in der prallen Sonne lagern. Bei Lagerung im Stapel besteht die Gefahr der Verformung bei direkter Sonneneinstrahlung. Lagern Sie die Platten plan und schützen Sie vor Verschmutzung und mechanischer Belastung. Als Abdeckung eignet sich beispielsweise eine weiße Folie oder ein starker Karton.

Voraussetzungen

Die Verlegesysteme sind nicht selbsttragend und erfordern auf jeden Fall eine Unterkonstruktion!

Dachneigung

Die Dachneigung darf auch in tieferen Lagen nicht geringer sein als 7°. (Zur Bestimmung der Dachneigung, beachten Sie bitte den Tipp rechts)

Ausdehnung/Schrumpf

Durch Temperatureinfluss ändert sich die Länge der Platte.

Dies muss konstruktiv beachtet werden.

Polycarbonat: ca. 1,3 mm / m pro 10° C Temperaturdifferenz

Acryl: ca. 1,45 mm / m pro 10° C Temperaturdifferenz

Kondensat/Beschlagen

Unter bestimmten Witterungseinflüssen kann es in den Hohlkammern kurzzeitig zu Kondensatbildung kommen. Dies ist konstruktionsbedingt. Material und Funktion der Platten werden dadurch nicht beeinträchtigt.

Abdichtung

Falls zusätzliches Abdichten erforderlich sein sollte, verwenden Sie unser Spezial-Silikon, da es Kunststoffverträglich ist.

Unterkonstruktion

Holz, möglichst verzugsfreie Leimbinder oder auch Metall.

Die Sparrenoberflächen weiß streichen oder mit reflektierendem Klebeband Silber kaschieren, um Hitzestau, der zu Rissbildung und Verformung führen kann, zu vermeiden. Holzschutzmittel / Imprägnierung gut trocknen und ablüften lassen, da andernfalls Verfärbungen möglich sind.

Hinterlüftung

Für ausreichende Hinterlüftung muss gemäß DIN 4108 gesorgt werden.

Bei offenen Bauten wie z. B. Carports, Pergolen etc. erübrigen sich besondere bauliche Maßnahmen.

Begehbarkeit

Nur mit gewichtsverteiler Laufbohle begehbar. Laufbohlen abpolstern!

Wie oft muss ich schrauben?

Das **Unterprofil** wird alle 35 cm verschraubt. Faustformel:

$$\text{Anzahl der Schrauben} = \frac{\text{Sparrenlänge in cm}}{35\text{cm}} \times \text{Anzahl Sparren}$$

Das **Oberprofil** wird alle 40 cm geschraubt. Hier ist die Formel entsprechend anzuwenden.

Sparrenabstände

Falls die Unterkonstruktion noch nicht vorhanden ist, empfehlen wir die Sparren so zu verteilen, dass die Platten nicht geschnitten werden müssen. In der Regel muss so nur die letzte Platte in der Breite gekürzt werden. Der Abstand muss außer der Plattenbreite auch den Raum für den Profilsteig und eine Dehnfuge beinhalten. Dieses „**Rastermaß**“ von Profilmitte zu Profilmitte errechnet sich wie folgt:



Rastermaß 980er Platten = 1010mm

Rastermaß 1200er Platten = 1230mm

Welche Dachneigung habe ich?

Tipp: Mit einem nach 100 cm um 90° abgewinkelten Meterstab lässt sich die Steigung leicht ermitteln.



Lesen Sie die hintere Höhe ab und entnehmen sie die entsprechende Gradzahl:

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1,8 cm = 1° | 28,7 cm = 16° | 60,0 cm = 31° |
| 3,4 cm = 2° | 30,5 cm = 17° | 62,4 cm = 32° |
| 5,2 cm = 3° | 32,5 cm = 18° | 64,9 cm = 33° |
| 7,0 cm = 4° | 34,4 cm = 19° | 67,4 cm = 34° |
| 8,8 cm = 5° | 36,4 cm = 20° | 70,0 cm = 35° |
| 10,5 cm = 6° | 38,4 cm = 21° | 72,6 cm = 36° |
| 12,3 cm = 7° | 40,4 cm = 22° | 75,4 cm = 37° |
| 14,1 cm = 8° | 42,4 cm = 23° | 78,0 cm = 38° |
| 15,8 cm = 9° | 44,5 cm = 24° | 80,9 cm = 39° |
| 17,6 cm = 10° | 46,6 cm = 25° | 83,9 cm = 40° |
| 19,4 cm = 11° | 48,7 cm = 26° | 86,9 cm = 41° |
| 21,2 cm = 12° | 50,9 cm = 27° | 90,0 cm = 42° |
| 23,0 cm = 13° | 53,1 cm = 28° | 93,0 cm = 43° |
| 24,9 cm = 14° | 55,4 cm = 29° | 96,5 cm = 44° |
| 26,8 cm = 15° | 57,7 cm = 30° | 100 cm = 45° |

Unterstützungsabstände

Zusätzlich zu den seitlichen Auflagen im Profil muss die Platte auch vorne und hinten (mind. 30 mm) aufliegen.

Querunterstützungen können (falls erforderlich) auch nach der Verlegung eingebaut werden.

Die Unterstützungsabstände richten sich nach der Dachneigung sowie den örtlichen Wind- und Schneelasten.



Unterstützungsabstände für Polycarbonat Hohlkammerplatten

| Belastung (kg/m²) | Plattentyp | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|-----------|------------|
| | Stärke Breite | 6 1050 | 10 1050 | 16 980 | 16 1200 | Eco 16 980 | 25 980 | 25 1200 |
| 75 | | 1500 | 2200 | * | 2700 | 2250 | * | * |
| 90 | | 525 | 2000 | * | 2400 | 2050 | * | * |
| 125 | | 525 | 1700 | 2000 | 1900 | 1575 | * | * |
| 150 | | 525 | 1300 | 1800 | 1700 | 1425 | * | * |
| 175 | | ** | 1200 | 1650 | 1500 | 1300 | * | * |
| 200 | | ** | 1100 | 1400 | 1300 | 1200 | * | 2500 |

Alle Maße in mm *keine Querunterstützung erforderlich **nicht geeignet

Andere Unterstützungsabstände auf Anfrage

Die Angaben stellen nur Richtwerte dar, kein statischer Nachweis!

Unterstützungsabstände für Acrylglas Stegdoppelplatten

| Belastung (kg/m²) | Stärke Breite | Plattentyp | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | | Acrylglas 16/32 | | Acrylglas 16/64 | | Acrylglas 16/96 | |
| 75 | | 16 980 | 16 1200 | 16 980 | 16 1200 | 16 980 | 16 1200 |
| 90 | | 6000 | 4000 | 3500 | 2500 | 3500 | 2500 |
| 125 | | 4600 | 3000 | 2500 | 1800 | | |
| 150 | | 3800 | 2200 | 1800 | 1350 | | |
| 175 | | 3100 | 1600 | 1200 | 1000 | | |
| 200 | | 2700 | 1200 | 850 | 750 | | |
| 200 | | 2400 | 900 | 600 | 600 | | |

Alle Maße in mm *keine Querunterstützung erforderlich **auf Anfrage

Andere Unterstützungsabstände auf Anfrage

Die Angaben stellen nur Richtwerte dar, kein statischer Nachweis!

Werkzeugliste

- Hand- oder Tischkreissäge mit feinverzahntem Sägeblatt
- Metallsäge für die Alu-Profile
- Kreuzschraubendreher oder Akkuschauber mit passenden Bits
- Bohrmaschine mit HSS-Bohrern für die Profile \varnothing 3,5 und 7 mm
- Steckschlüssel oder Schrauber Bit 3/8"

- Meterstab + Stift zum anzeichnen
- Cuttermesser oder ähnliches
- Schraubzwingen
- Zwei Montageböcke
- Unterlegholz zum Bohren

Vorbereitung der Unterkonstruktion



Bringen Sie zuerst das reflektierende Klebeband Silber auf den Sparrenoberseiten und Querriegel an, oder streichen Sie diese weiß.

Vorbereitung der Profile



Ermitteln Sie die genaue Endlänge der Profile. Falls erforderlich mit einer Metallsäge kürzen.

Vorbereitung der Platten



Schneiden Sie die Platten auf Endlänge. Berücksichtigen Sie hierbei einen ausreichenden Traufüberstand. Sägespäne in den Hohlkammern mit Druckluft oder Staubsauger entfernen.
Tipp: Die Platten können auch auf Maß bestellt werden!



Bringen Sie das passende Kantenverschlussband am Ende der Platte an. Es verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz und Insekten. Die Membranversion lässt gleichzeitig die Lüftung der Hohlkammern zu.

Empfehlung:

Acrylglas = First: geschlossenes Band / Traufe: offenes Band

Polycarbonat = First: geschlossenes Band / Traufe: offenes Band



Montieren Sie dann an der Unterseite (Traufe) die Alu-U-Abschlussprofile mit Tropfnase nach unten. Die Schutzfolie wird dabei nur soweit entfernt wie es zur Befestigung nötig ist.

Die gekennzeichneten Schutzfolien müssen nach außen gerichtet sein - UV-Schutz!



Profilborteile im Abstand von 40 cm mittig vorbohren (\varnothing 7 mm). Der Abstand der ersten Bohrung zur vorderen Kante beträgt 6 cm.

Tipp:


Wenn Sie unsere Scobalit Bohrschrauben (5,5 x 34 mm) verwenden entfällt das vorbohren! (Der Abstand bleibt gleich)



Profilunterteile im Abstand von 35 cm links und rechts vom Mittelsteg im Wechsel vorbohren (\varnothing 5 mm). Der Abstand der ersten Bohrung zur vorderen Kante beträgt 8 cm.



Legen Sie den Abschluss- und Haltewinkel an der Unterseite des Unterprofils so an der Kante an, dass der Wasserablauf frei bleibt (siehe Bild). Bohren Sie nun das Unterprofil 2 mal (\varnothing 3,5 mm) vor. Befestigen Sie anschließend den Winkel mit 2 Edelstahlschrauben (4,2 x 16mm) am Unterprofil.



Tipp:

Oder verwenden Sie zur Befestigung des Abschluss- und Haltewinkels unsere Scobalit Bohrschrauben (5,5 x 34 mm). So entfällt das vorbohren. Eine Schraube pro Winkel ist ausreichend.


Montage



Vorbereitete Profilunterteile auflegen. Abschluss- und Haltewinkel können komplett überstehen (Wenn nicht möglich in den Sparren ausklinken). Profile exakt ausrichten, mit Zwingen fixieren und verschrauben.




Legen Sie die Platte auf und richten Sie winkeltreu aus. Plattenabstand 25 mm. Die gekennzeichnete Schutzfolie nach oben - UV-Schutz!



Nacheinander immer zwei Platten auflegen, ausrichten und fixieren. Kunststoffsteg durch die Bohrungen im Oberprofil vorbohren (\varnothing 5mm) Dann Profil und Steg mit Edelstahlschrauben (Metall) 6,3 x 38mm verschrauben.



Entfernen Sie erst jetzt die Schutzfolien von der fertigen Dachfläche.



Um die Profile optisch ansprechender zu machen, können sie diese mit unseren passenden Zierklemmdeckeln versehen. Dieser wird einfach auf das Profil aufgedrückt bis er einrastet. Er ist in weiß und Silber eloxiert erhältlich.



Nun kann der Abschluss- und Haltewinkel je nach Höhe des Profils (mit oder ohne Zierklemmdeckel) mit einer Zange abgebrochen werden.



Montage des Alu-Wandanschlusses



Bohren Sie den Alu-Wandanschluss. Der Bohrdurchmesser richtet sich nach den verwendeten Schrauben. Die erste Bohrung erfolgt nach ca. 5 cm, die folgenden Bohrungen immer in einem Abstand von ca. 40 cm.



Verschrauben Sie das Profil mit geeigneten Schrauben.



Schneiden Sie den Dichtgummi des Abschlusswinkels an den Profilen ein, damit er auf den Platten besser anliegt.



Dichten Sie als letzten Verarbeitungsschritt die Fuge zur Wand mit Silikon ab.



Magdeburger Str. 16b, 45881 Gelsenkirchen
Tel: 0209 5130 78 30 WhatsApp: 0178 119 98 05
info@stegplattenheld.de | www.stegplattenheld.de